



## GO Professional



**Robert Bosch Power Tools GmbH**  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A 3WU** (2017.09) AS /  
172

en Original instructions  
fr Notice originale  
pt Manual original  
tw 原始使用說明書  
th หนังสือถือมือการใช้งาน ฉบับต้นแบบ  
id Petunjuk-Petunjuk untuk  
Penggunaan Orisinal  
vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng  
ar تعليمات التشغيل الأصلية  
fa دفترچه راهنمای اصلی




|3



1 609 92A 3WU | (20.9.17)  
Bosch Power Tools

4 |


A



1 609 92A 3WU | (20.9.17)  
Bosch Power Tools

| 5

**B**




1 609 92A 3WU | (20.9.17)  
Bosch Power Tools

6 |

C



9



10

1 609 92A 3WU | (20.9.17)  
Bosch Power Tools

### فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی EU/19/2012، و تبزیر مبنای آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2006/66/EC، باید ابزارهای برقی غیرقابل استفاده و مسچینین بااتری های آسیب دیده یا فرسوده را جداگانه جمع آوری نمود و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.

**بااتری ها:**

**لیتیوم-یونی (Li-Ion):**

لطفاً به تذکرات مبحث «حمل دستگاه»، صفحه 152 توجه کنید.

◀ **بااتری های شارژی داخلی را فقط**

**باید جهت دفع کردن بیرون اورد.** از طریق باز کردن درب بدنه ممکن است ابزار برقی خراب شود.

جهت درآوردن بااتری از ابزار برقی، از ابزار برقی تا خالی شدن بااتری استفاده کنید. پیچهای روی بدنه را درآورید و درب بدنه را جدا کنید تا بااتری جدا شود. چهت جلوگیری از اتصال کوتاه، اتصالهای بااتری را به صورت تکی جدا کنید و سپس کنترلتها قطعها را عایق نمایید. حتی در صورت خالی بودن کامل بااتری مقداری شارژ در بااتری وجود دارد که ممکن است در صورت اتصال کوتاه آزاد گردد.

**حق هرگونه تغییری محفوظ است.**

**ایران**

روبرت بوش - ایران  
میدان ونک، خیابان خدامی  
 تقاطع آفتاب، پلاک 3، برج مادیران،  
 طبقه 3  
 تهران 1994834571  
تلفن: +98 21 86092057

**حمل دستگاه**

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات  
حمل کالاهاي پر خطر می باشند. کاربر  
می تواند باتریها را بدون استفاده از  
روکش در خیابان حمل نکند.  
در صورت ارسال توسط شخص ثالث  
(مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی)  
باید تمهدات مربوط به بسته بندی و  
علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در  
اینصورت باید حتماً جهت آماده سازی  
قطعه ارسالی به کارشناس حمل  
کالاهاي پر خطر مراجعه کرد.

**از رده خارج کردن دستگاه**

 ابزارهای برقی، باتری ها،  
متصلات و بسته بندی ها،  
باید طبق مقررات حفظ محیط  
زیست از رده خارج و بازیافت  
شوند.

 ابزار برقی و باتری ها/باتری  
سای قابل شارژ را داخل  
زباله دان خانگی نندازید!

## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

▪ پیش از انعام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تغویض ابزار و متعلقات و غیره) همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در ماهیت میانه قرار دهید. در صورت بکار اندادختن تاخواسته کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدن وجود دارد.

◀ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تضمین گزدد. در صورتیکه باتری دیگر قابل استفاده نباشد، لطفاً به نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش ابزار آلات برقی بوش مراجعه نمائید.

### خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

تم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم موصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای هرگونه سئوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

**نمایشگر وضعیت شارژ باتری**  
 نمایشگر وضعیت شارژ باتری روی ابزار برقی از سه چراغ سبز ال ای دی تشکیل شده است. این چراغ ها وضعیت شارژ باتری را پس از خاموش/روشن کردن برای چند ثانیه نشان می‌نمایند.



**کلاح ایمنی وابسته به دما**  
 در صورت استفاده ای اصولی فشاری به ابزار برقی وارد نمی‌شود. در صورت فشار زیاد یا تجاوز از دمای مجاز باتری، الکترونیک ابزار خاموش می‌شود تا دما دوباره به محدوده کاری برسد.

**حفاظت در برابر تخلیه کامل باتری**  
 باتری های لیتیوم-یونی (Li-ion) دارای سیستم حفاظت الکترونیک «Electronic Cell Protection (ECP)» بوده و در برابر خالی شدن کامل حفظ می‌شوند. اگر باتری خالی شود، ابزار برقی از طریق کلید حفاظتی بطور اتوماتیک خاموش می‌شود و دستگاه دیگر حرکت نمی‌کند.

**راستگرد:** جهت پیچاندن پیچ ها، کلید تغییر جهت چرخش **3** را به چلو برانید.

**چپگرد:** جهت باز کردن یا ببرون کشیدن پیچ ها، کلید تغییر جهت چرخش **3** را به مقبب برانید.

#### قفل کردن محور (رجوع شود به تصویر B)

جهت قفل کردن محور، کلید تغییر جهت چرخش **3** را به وسط برانید.

آن امر امکان پیچ کردن حتی در حالت خالی بودن بازی و همچنین استفاده از دستگاه بعنوان بیچگوشی را فراهم میسازد.

#### نحوه انتخاب گشتاور

توسط رینگ تنظیم انتخاب از پیش گشتاور **5** می‌توان گشتاور لازم را در 6 درجه انتخاب کرد. به محض رسیدن به گشتاور تنظیم شده، ابزار متوقف می‌شود.

#### درجه **1**:

گشتاور کم برای پیچاندن پیچ ها با قطر کم یا در اجسام نرم.

#### درجه **6**:

گشتاور زیاد برای پیچاندن پیچ ها با قطر زیاد یا در اجسام سخت.

#### نحوه روشن و خاموش کردن (رجوع شود به تصویر A)

هنگام راه اندازی، روی محور فشار بباورید و فشار را حفظ کنید. جهت خاموش کردن، فشار را از روی محور جدا کنید.

نمایشگر وضعیت شارژ باتری ۴ پیشرفته شارژ را نشان می‌دهد. هنگام شارژ، نمایشگر به رنگ سبز چشمک می‌زند. باتری در صورت چشمک زدن، ممتد نمایشگر به رنگ سبز، کاملاً شارژ شده است. به هنگام شارژ شدن، دسته ابزار برقی کمی گرم می‌شود. این امر طبیعی است.

در صورت عدم استفاده در مدت طولانی، ابزار برقی را از برق بکشد. ابزار برقی را نهاده و آن هنگام فرآیند شارژ بکار برد؛ چنانچه ابزار هنگام شارژ کار نکرد، آنرا خراب تلقی نکنید. به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

### تعویض ابزار

◀ از استفاده از تیغ سرپیچ دولبه با طول بیش از 25 mm خودداری کنید.

کلید تغییر جهت چرخش ۳ را وسط قرار دهید. اینگونه محور قفل می‌شود و گیریکس هنگام تغییر ابزار حرکت نمی‌کند.

سرپیچ‌گوشتی (بیت) ۱ را مستقیماً در داخل ابزارگیر ۲ قرار دهید.

### طرز کار با دستگاه

#### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

تنظیم جهت چرخش  
(رجوع شود به تصویر A)  
◀ کلید تغییر جهت چرخش ۳ را هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید. در غیر اینصورت ممکن است آسیب بیند.

## نصب

▶ پیش از انعام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تغویض ابزار و متعلقات و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در حالت میانه قرار دهید. در صورت بکار اندادن ناخواسته کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدن وجود دارد.

### نحوه شارژ کردن باتری

#### (رجوع شود به تصویر C)

تجهیز: باتری دستگاه با شارژ اولیه ارسال میشود. برای دست باقتن به توان کامل باتری، قبل از بکار گیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطع کردن حریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) دارای سیستم حفاظت الکترونیک «Electronic Cell Protection (ECP)» بوده و در برابر خالی شدن کامل حفظ میشوند. اگر باتری خالی شود، ابزار برقی از طریق کلید حفاظتی بطور اتوماتیک خاموش میشود و دستگاه دیگر حرکت نمیکند.

▶ پس از قطع اتوماتیک ابزار برقی، دیگر روی مدور ابزار فشار نیاورد. این میتواند باعث آسیب دیدن باتری شود.

در پیش 7 را پردازید. ابزار برقی را بوسیله کابل یا اس بی 9 به دستگاه شارژ 10 وصل کنید.

سطح ارتعاش قید شده در این دستورالعمل با روش اندازه گیری طبق استاندارد EN 60745 مطابقت دارد و از آن میتوان برای مقایسه ایزارهای برقی با یکدیگر استفاده نمود. همچنین برای برآورد موقتی سطح فشار ناشی از ارتعاش، نیاز مناسب است.

سطح ارتعاش قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی است. البته اگر ابزار برقی برای موارد دیگر با سایر متعلقات، با ابزارهای کاربردی دیگر و با بدون مراقبت و سرویس کافی بکار برد شود، در آنصورت امکان تغییر سطح ارتعاش وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی از ارتعاش را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش بدهد.

جهت برآوردن دقیق فشار ناشی از ارتعاش، باید زمانهای را هم که دستگاه خاموش است و یا اینکه دستگاه روشن است و لیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر گرفت. این مسئله میتواند سطح فشار ناشی از ارتعاش را در کل طول کار به وضوح کم کند.

اقدامات اینتی مضاعف در برابر ارتعاش ها و قبل از تأثیرگذاری آنها را برای حفاظت فردی که با دستگاه کار میکند در نظر بگیرید، بعنوان مثال سرویس ابزار برقی و ابزار و ملحقات آن، گرم نگهداشتن دستها و سازمان دهی مراحل کاری.

GO		بیچگوشی شارژی
لیتیوم - یونی (Li-Ion)		باتری
1,5	Ah	ظرفیت
6	Wh	انرژی
1		تعداد (cell) باتری
1,5	h	زمان لازم برای شارژ
		اتصال کابل شارژ میکرو یو اس (Micro-USB) بی
شارژرهای موردنی توصیه شده		
5/1 000	V/mA	
II/ □		کلاس ایمنی
* توان محدود برای دمای < 0 °C		

## اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

میزان سطح سر و صدا طبق EN 60745-2-2.

میزان ارتعاش این ابزار الکتریکی معمولاً کمتر از 70 dB(A) است. ضربی خطای  $K = 3 \text{ dB}$ .

این مقدار هنگام کار از 80 dB(A) تجاوز نمیکند.

**از گوش ایمنی استفاده کنید!**

میزان کل ارتعاشات  $a_h$  (جمع بردارهای سه جهت) و ضربی خطای  $K$  بر مبنای استاندارد ملی آمریکا EN 60745-2-2:

$a_h = 0,9 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ : پیچهها

**مشخصات فنی**

بیچگوشتی شارژی	
3 601 JH2 0..	شماره فنی
3,6	V= ولتاژ نامی
360	سرعت در min <sup>-1</sup> حالت آزاد
حداکثر گشتوار برای پیچ کاری سفت / ISO 5393	
نرم طبق نورم EPTA-Procedure 01:2014	
5 / 2,5	Nm
5	حداکثر قطر mm Ø پیچ
وزن مطابق استاندارد	
0,28	kg
دماهی مجاز محیط هنگام شارژ	
0...+45	°C
دماهی مجاز محیط هنگام کار * و نگهداری در انبار	
- 20...+50	°C
* توان محدود برای دمای < 0 °C	

## تشریح دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات ایمنی  
و راهنمایی ها را  
مطالعه کنید.  
اشتباهات ناشی از  
عدم رعایت این  
دستورات ایمنی ممکن است باعث  
برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر  
جرahت های شدید شود.



### موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برای باز کردن و بستن  
پیچ ها ساخته شده است.

### اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در  
تصویر مشاهده میشود، مربوط به  
شرح ابزار بر قی می باشد که تصویر آن  
در این دفترچه آمده است.

- 1 سریچگوشت\*
- 2 ابزارگیر
- 3 کلید تغییر جهت چرخش
- 4 چراغ نشانگر کنترل میزان شارژ
- 5 باتری
- 6 چافیش Micro-USB
- 7 دریوش چافیش Micro-USB
- 8 دسته (با روکش عایق دار)
- 9 کابل یو اس بی\*
- 10 دستگاه شارژ باتری\*

\* کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن  
آمده است، بطور معمول مصراحت دستگاه  
ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل  
 المتعلقات را از فهرست برنامه متعلقات  
اقتباس نمایند.

◀ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار ممکن است از آن جدا شود. اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.

◀ قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه بطور کامل از کار و حرکت بایستد. ابزار و ملحقات دستگاه ممکن است به قطعه کار گیر کرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

◀ پیش از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و متعلقات و غیره) و همپیشین به هنگام حمل و نگهداری آن، کلید تغییر جهت چرخش را در حالت میانه قرار دهید. در صورت بکار اندادن ناخواسته کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدن وجود دارد.

◀ ابزار برقی را در برابر گرما، رطوبت، آتش، آب و نیز تابش مداوم نور خورشید محفوظ بدارید. خطر انفجار وجود دارد.

◀ در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی متصاعد گردد. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی گردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

◀ استفاده بی رویه از باتری  
میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید.  
در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا معلم تماس را با آب شویند. در صورت آلهده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

▶ برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین هرفه ای رجوع کرده و از وسائل یکدیگر اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که اینمنی دستگاه شما نضمین گردد.

### هشدارهای اینمنی برای

#### پیچگوشتی ها

◀ پناپه بسته به نوع کار خود، امکان تماس پیچ با قطعات اتصال دهنده با کابل های برق (داخل ساختمان) که قابل رؤیت نیستند وجود داشته باشد، پایستی ابزار برقی را از محل دسته و سطوح عایق دار آن در دست بگیرید. تماس پیچ با قطعات اتصال دهنده با سیم و کابلی که هادی جریان برق است، می تواند جریان برق را به بخش های فلزی ابزار برقی نیز منتقل دهد و باعث برق گرفتگی شود.

◀ ابزار الکتریکی را خوب ممکن نگهدازید. به هنگام بستن و یا باز کردن پیچ، امکان عکس العمل شدید گشتاور برای مدت کوتاهی وجود دارد.

◀ ابزار پرش را تیز و تمیز نگهدارید.  
ابزار پرشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل استفاده هستند.

◀ ابزارهای الکتریکی، متعلقات،  
ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته شده است، میتواند شرایط خطرناکی را منجر شود.

#### مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی

◀ باتری ها را منحصراً در دستگاههای شارژ کنید که توسط سازنده توصیه شده باشند. در صورتیکه برای شارژ باتری، آنرا در شارژری قرار دهید که برای آن باتری ساخته شده است، خطر اتشسوزی وجود دارد.

◀ در ابزار آلات الکتریکی، فقط از باتری های استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده اند. استفاده از باتری های مغناطیسی میتواند منجر به حرایق و حريق گردد.

◀ در صورت عدم استفاده از باتری، باید آنرا از گیره های فازی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فازی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.

### استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن

- ◀ از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب، باعث می‌شود که بتوانید از توان سُتگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.
- ◀ در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی‌توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک پوده و باید تعمیر شوند.
- ◀ قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشافه را از برق کشیده و یا با تری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینستی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می‌کند.
- ◀ ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید. ابزارهای ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنمای را نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.
- ◀ از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متخرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت سیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می‌باشد.

روی دکمه قطع و وصل باشد و یا  
دستگاه را در حالت روشن به برق  
بزنید، ممکن است سوایچ کاری  
پیش آید.

◀ قبل از روشن کردن ابزار  
الکتریکی، باید همه ابزارهای  
تنظیم کننده و آچارها را از روی  
دستگاه بردارید. ابزار و آچارهای  
که روی بخش های چرخنده  
دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث  
ایجاد جراحت شوند.

◀ وضعیت بدز نشانه باید در حالت  
عادی قرار داشته باشد. برای  
کار جای مطمئنی برای خود  
انتخاب کرده و تعادل خود را  
همواره حفظ کنید. به این ترتیب  
می توانید ابزار الکتریکی را در  
وضعیت های غیر منظره بهتر تهت  
کنترل داشته باشید.

◀ لباس مناسب پوشید. از  
پوشیدن لباس های گشاد و  
حمل زیست آلات خودداری کنید.  
موها، لباس و دستکش ها را  
از بخش های در حال چرخش  
دستگاه دور نگهدارید.

لباس های گشاد، موی بلند و زینت  
آلات ممکن است در قسمت های  
در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

◀ در صورتیکه میتوانید وسائل  
مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع  
کننده گرد و غبار را به دستگاه  
نصب کنید، باید مطمئن شوید  
که این وسائل درست نصب و  
استفاده می شوند. استفاده از  
وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت  
شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر  
میکند.

◀ در صورتیکه با ابزار الکتریکی در مدیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای

مدیط باز نیز مناسب باشد. کابل

ای را با همان سبب برای مددیط باز.

خطر برق گرفتگی را کم می کند.

◀ در صورت لزوم کار با ابزار برقی در مدیط و اماکن مرتبط، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

#### راعیت ایمنی اشخاص

◀ هواس خود را فوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت فستگی و یا در صورتیکه مواد مفرم، الکل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنکام کار با ابزار الکتریکی، میتواند در احتمال های شدیدی به همراه داشته باشد.

◀ از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی معمواره استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر متروخ شدن را کاهش میدهد.

◀ مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیافتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باتری، برد اشتتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنکام حمل دستگاه انکشست شما

◀ هنگام کار با ابزار الکتریکی،  
کودکان و سایر افراد را از  
دستگاه دور نگهدازید. در  
صورتیکه حواس شما برث شود،  
همچنان اینجا که از دستگاه از  
دست شما خارج شود.

**ایمنی الکتریکی**  
◀ دوشاخه ابزار الکتریکی باید با  
پریز برق تناسب داشته باشد.  
سچیگوونه تغییری در دوشاخه  
ندهید. مبدل دوشاخه باید  
همراه با ابزار الکتریکی دارای  
اتصال به زمین استفاده شود.  
دوشاخه های اصل و تغییر داده  
شده و پریزهای تناسب، خطر  
شوک الکتریکی و برق گرفتگی را  
کم می کنند.

◀ از تماس بدنی با قطعات متصل  
به سیم اتصال به زمین مانند  
لوله، شوفاژ، اجاق برقی و بفچال  
خودداری کنید. در صورت تماس  
بدنی با سطوح و قطعات دارای  
اتصال به زمین و همچنین تماس  
شما با زمین، خطر برق گرفتگی  
افزایش می یابد.

◀ دستگاه را از باران و رطوبت  
دور نگهدازید. نمود آب به ابزار  
الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را  
افزایش میدهد.

◀ از سیم دستگاه برای کارهای  
چون حمل ابزار الکتریکی،  
آویزان کردن آن و یا خارج کردن  
دوشاخه از برق استفاده نکنید.  
کابل دستگاه را در مقابله حرارت،  
روغن، لبه های تیز و بخش های  
متهرک دستگاه دور نگهدازید.  
کابل های آسیب دیده و یا گره  
خورده خطر شوک الکتریکی را  
افزایش میدهند.

## فارسی

### راهنمایی های ایمنی

راهنمایی های ایمنی  
عمومی برای ابزارهای  
الکتریکی

**⚠ هشدار همه دستورات ایمنی**  
بهواهید. اشتیاهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتنگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.  
**همه هشدار های ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.**

هرجا در این راهنمای از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود، منظور ابزارهای الکتریکی (با سیم برق) و یا ابزارهای الکتریکی، باطاطی، دار (بدون سیم برق) می باشد.

#### ایمنی محل کار

◀ محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید.  
محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

◀ با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای مفترقه باشد، کار نکنید. ابزار های الکتریکی هرچه هایی ایجاد می کنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.